


SIVOM de la Vixiège



Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la VIXIEGE

Président : Xavier PECH DE LACLAUSE

Secrétaire : Anne ROLDAN

Mairie de Belpech

5, rue René Cassin

11420 BELPECH

Tel. 04.68.60.50.21 – Mail anaroldan@orange.fr

Technicien SMMAR : Claude CANSINO – 04.68.76.31.60

mail : smmar.ouestaudois@wanadoo.fr

Date de création : 25/02/1965.

Modification statuts : Non

Règlement intérieur : Non

Payeur : Trésorier de Belpech

Superficie : 196 km²

Linéaire du réseau hydrographique : 32 kms

Nombre de communes adhérentes : 15

Population totale (EPCI de bassin) : 2294

Nombre de communes intégrées dans un périmètre SAGE : Néant

Schéma : NON

Plan pluriannuel de restauration : OUI et approuvé le 4 juin 2008

Membres du SIVOM de la Vixiège

PRÉSIDENT : Xavier PECH DE LACLAUSE

Vice-Président : Julien MARIO

Commissions du SIVOM de la Vixiège :

Commission d'appel d'Offre : Président : Monsieur PECH DE LACLAUSE

Délégués titulaires des communes adhérentes au SIVOM de la Vixiège :

BELPECH : Serge MARQUIER

CAHUZAC : Didier MATTIA

CAZALRENOUX : Raymond BELMAS

FONTERS-DU-RAZÈS : Jean-Louis SABLICK

GAJA-LA-SELVE : Claude DENAT

GÉNERVILLE : Christian VIDAL

LAFAGE : Béatrice BLANC

ORSANS : Jean BERNIERE

PÉCHARIC-ET-LE-PY : Michel COLL

PECH LUNA : Bernard DEUMIE

PLAIGNE : Marc CHAUVET

RIBOUISSE : Céline BRUNET

SAINT-AMANS : Xavier PECH DE LACLAUSE

SAINT-JULIEN-DE-BRIOLA : Jean-Jacques FLEUCHARD

VILLAUTOU : Jean-Claude MAURETTE

Problématique et objectifs du bassin versant de la VIXIEGE :

Problématique :

La Vixiège a souffert de travaux hydrauliques lourds en 1996 qui ont consisté en l'arasement total de sa végétation rivulaire, l'utilisation de la pelleteuse pour le curage, recalibrage et endiguement de son lit mineur et le détournement de la rivière de son lit originel (au niveau de la forêt de Pique-Mourre), ce qui a entraîné des affaissements de berges importants dus à l'instabilité du lit du cours d'eau.

L'activité agricole étant prépondérante sur ce bassin versant. La Vixiège est polluée par les nitrates et les phosphates. Les prélèvements en eau pour les besoins agricoles essentiellement provoquent des rabattements de nappe importants. Depuis le début des années 90, la Vixiège est réalimentée par l'adducteur Hres Lauragais, ce qui permet de compenser les prélèvements agricoles au bénéfice de la qualité des milieux..

Objectifs d'interventions :

Prévention des lieux habités :

Limitée à quelques problèmes ponctuels de la partie aval

Restauration des rivières :

Assurer la restauration et la gestion régulière des berges des cours d'eau en intégrant la qualité de l'eau et des milieux.

Prévention :

Information, communication, sensibilisation du public.